

# ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

Η **SWISS APPROVAL**  
**TECHNISCHE BEWERTUNG S.A.**  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ ΤΟ:

**"ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 499,14 KWp  
ΣΤΗ ΘΕΣΗ Νο 93B, Δ.Δ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ,  
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ AGROMILLS Ε.Π.Ε "**

επιθεωρήθηκε και βρέθηκε σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων και οδηγιών: EN 62446:2009, EN-IEC 61646, EN-IEC 61215, IEC 61730 - 1 και IEC 60364 περί ορθής εγκατάστασης και απόδοσης. Προϋπόθεση για τη διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης είναι η πραγματοποίηση των ενδιάμεσων προβλεπόμενων συντηρήσεων όλων των επιμέρους τμημάτων της εγκατάστασης, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών αυτών.

Όλα τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και δοκιμών, τα οποία αφορούν στις συγκεκριμένες πραγματοποιηθείσες επιθεωρήσεις, αναφέρονται αναλυτικά στην αντίστοιχη έκθεση επιθεώρησης του έργου με αριθμό αναφοράς 030-03-011-02689/02/04/2019, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πιστοποιητικού.

Ελευσίνα, 02/04/2019

Signature / Stamp  
Company's representative

  
Τζαφέρης Μελέτιος



# CERTIFICATE of PHOTOVOLTAIC PLANT

## SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A.

Certifies that the:

**"GRID CONNECTED PHOTOVOLTAIC PLANT 499,14 KWp  
PLOT No 93B at MONOSPITA,  
MUNICIPALITY OF NAOUSA, HMATHIA ,GREECE  
OF AGROMILLS E.P.E. "**

has been inspected and found in accordance with the requirements of European standards: EN 62446:2009, EN-IEC 61646, EN-IEC 61215, IEC 61730 -1 and IEC 60364 regarding proper installation and performance. To ensure the operational and functional safety of the PV park in the long term, it is advised to have it periodically checked. These checks of the system should follow the manufacturer's instructions.

The results of the examinations and measurements, are summarized at the Inspection Report, I.R.N 030-03-011-02689/02/04/2019, which is an integral part of this Certificate.

Elefsina, 02/04/2019

Signature / Stamp  
Company's representative

Τζαφέρης Μελέτιος

